

Erledigt

HP Probook 8470 Sierra installieren

Beitrag von „gertes“ vom 22. Juni 2017, 10:46

Doch, die Kext hatte ich schon auf Kexte\others und habe sie durch Deine ersetzt, doch keine Änderung. Bei Neuinstallation der LAN über eine neue Umgebung (nicht automatisiert) habe ich dasselbe Resultat: Ethernet 1, obwohl DHCPManager En0 für den Intel 82579 anzeigt.