

Erledigt

Thinkpad T430s Bootstick stopt Bootvorgang...

Beitrag von „ralf.“ vom 23. Juni 2017, 09:11

Im Bios HPET aktivieren, falls möglich