

Erledigt

Hackintosh für Videoschnitt - ersatz für MB Retina

Beitrag von „FilipH“ vom 1. Juli 2017, 08:17

Sorry. Ja genau das waren nvram Codes. Als ich vor 1 1/2 Jahren Yosemite installiert habe, musste ich definitiv diese eingeben weil der Rechner sonst Fehler hatte wie den Framebuffer aber jetzt musste ich das nicht mehr machen.

Werden die Codes quasi auf das Mainboard geschrieben? Weil die SSD ja komplett neu ist und es da ja nicht abgespeichert gewesen sein kann?!

Noch eine Frage: wenn ich schon dabei bin, ist es schwer von Yosemite auf ein neueres OSX upzudaten? Lohnt es sich?

Wie man EFI mountet kp aber habe das Tool verwendet und die ausgespuckte Datei anbei. Hoffe es hilft weiter.

EDIT:

Den Ton Kext habe ich mittlerweile hinbekommen und läuft auch. LAN aber leider nach wie vor nicht. Kann leider nicht verstehen wieso.

Spoiler anzeigen