

Erledigt

Nach dem Hochfahren wird USB mit einer deutlichen Verzögerung erkannt.

Beitrag von „enjoylinus“ vom 3. Juli 2017, 13:14

Eine Fenvi FV-T919 Wifi-/Bluetoothkarte habe ich installiert.