

Erledigt

Nach dem Hochfahren wird USB mit einer deutlichen Verzögerung erkannt.

Beitrag von „derHackfan“ vom 3. Juli 2017, 13:19

Bluetooth wird ja über USB eingebunden (Über diesen Mac/Systembericht/USB) aber ob das jetzt der Grund für die Verzögerung ist?

Du müsstest die Karte mal ausbauen und ohne booten, ansonsten hast du vielleicht Apps im Autostart, oder der Inject von USB braucht einfach länger, normal sollte das ab Login schon gehen.