

**Erledigt**

## **Nach dem Hochfahren wird USB mit einer deutlichen Verzögerung erkannt.**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 3. Juli 2017, 17:16**

Oder mit den Daten auf der SSD. Es geht hier nicht nur um zusätzliche Kexts, sondern auch Apple eigene. Das Problem kann zB auftreten wenn ein Hacky aus der Time Machine neu installiert wird und manche alten Kexts weiter benutzt werden... Welche USB Kext benutzt du denn Nio und wie hast du sie konfiguriert? 😊