

Erledigt

UBS 2.0 problem bei Installation

Beitrag von „globoxnoob“ vom 4. Juli 2017, 15:11

Ah, DSDT ist das, wo ich mit nem kleinen Fragezeichen über meinem Kopf bei dir saß xD
Da würde ich mich nur unter Begleitung heran wagen 😊

Ich habe aber mal aus Spaß mir einen Linux Livestick erstellt und mir mal die Audioschnittstelle angeguckt.

Dabei habe ich herausgefunden, dass ich nicht den ALC269 (?) habe, sondern den ALC892.

Des Weiteren habe ich mir noch eine "Indoausgabe" notiert, die diese Infos hatte: "0xf7410000 irq 32".

Ich weiß ja nicht, ob das hilft.

Edit:

Habe jetzt meine neue WLAN karte bekommen und auch nach einem gefühlt operativen Eingriff eingebaut. Dabei muss ich sagen, dass ich die WLAN Karte falsch gesucht habe xD

Aber um zum Thema zurück zu kommen, ich habe jetzt einwandfrei funktionierendes WLAN aber kein integriertes Bluetooth mehr.

Was jetzt im normalen gebrauch auch nicht schlimm ist, trotzdem seltsam xD