


Erledigt

Nach dem Hochfahren wird USB mit einer deutlichen Verzögerung erkannt.

Beitrag von „Nio82“ vom 4. Juli 2017, 17:47

[@kuckkuck](#)

So wie gewünscht hier der nächste Screenshot & IOreg.



[Nio's iMac2.ioreg.zip](#)

Ich hab heute beim Hochfahren nochmal drauf geachtet & der Boot war wie Gestern ohne die SSDT mit wieder 5 Sek bis sich die Maus beim LoginScreen bewegen lässt.