

Erledigt

## Mac Pro 2.1- CPU-Upgrade: X5365 od. X5355? - > X5355.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 10. Juli 2017, 12:32

[Zitat von Sascha 77](#)

Ich würde dir aber raten die Drehzahl des CPU- und Exhaust Lüfters etwas anzuheben. Leider hat sich beim MacPro 1,1 bzw. 2,1 Apple nicht mit Ruhm bekleckert was die Belüftung der Ram-Riegel angeht. Die Mindestdrehzahl ist einfach zu niedrig. ....

Ich mus das Thema nochmal aufgreifen. Zwar wird unter EC das Script irgendwie nicht aktiv - ich muss manuell die Lüftersteuerung anwerfen -, aber dann wird es auch kühler und leider auch etwas lauter. Da wären eventuell andere Lüfter angebracht.

Ich habe ja auch Win8.1 auf dem MP. Welche Lüftersteuerung kann ich denn in diesem OS verwenden? Speedfan erkennt die MP-Lüfter nicht, sondern nur den GraKa-Lüfter. 😞

Gruß  
LOM