

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 11. Juli 2017, 18:03

Überlege mal rückwärts, wie bei Apple der Zusammenbau erfolgen müsste, wenn das genietet ist. Die Lochblechteile lassen sich komplett aus dem Seitenwandteil herausnehmen. So ginge das m. E. nicht. Dann müsste dieses Ding da als Erstes mit dem Lochblech verbunden werden. Alles an dem G5/MP ist geschraubt. Da sollen jetzt Nieten verwendet worden sein? Das sind ganz kleine Muttern, behaupte ich jetzt. Das Gewinde ist an der linken/hinteren Seitenwand angepunktet.

Warum sind die beiden größeren Schraubengewinde (eine etwas blau) so schief?

Edit: Erg.