

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „centris“ vom 16. Juli 2017, 19:53

Vielen Dank @Nio82 und Patrick, ich habe jetzt mal einen USB 2.0 port hinten an der Buchsenleiste vom MOBO genommen.

Vorher war es ein 2.0 an der Vorderseite.

Den anderen Kext habe ich drin. leider ändert das nichts am Verhalten.

Es gibt 2 verschiedene USB-kexte. Einmal Debug und einmal Release es machte keinen Unterschied...

Wieder die Meldung und Verbotsschild.

