

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „umax1980“ vom 17. Juli 2017, 10:05

Es entstehen durch das Netzteil eine Luftverwirbelung, da kann es sogar passieren, daß sich mehr Wärme staut als gewollt.

Musst du dir im Betrieb mal angucken.