

**Erledigt**

## **1060 gtx keine grafikbeschleunigung**

**Beitrag von „al6042“ vom 18. Juli 2017, 23:52**

Wenn dann trotzdem der WebDriver nicht geladen wird, liegt das am NVRAM, der sich beim Booten wieder auf einen Ursprungszustand, ohne NvidiaWeb, zurücksetzt.

Dagegen hilft die Kombi EmuVariableUefi-64.efi und die RC-Skripte.

Damit wird der geänderte NVRAM in die Datei nvram.plist gedumpt und beim Booten wieder eingelesen.... 😊