

Erledigt

DSDT muss nach jedem BIOS Reset neu gepatcht werden

Beitrag von „hitman20“ vom 30. Juli 2017, 01:06

Hallo,

ich habe bei meinem Kabylake System das komische Verhalten was mir erst seit diesem aufgefallen ist, dass z. B. nach jedem BIOS Reset wenn die BIOS Batterie abgeklemmt wurde, immer neu gepatcht werden muss. Bei einem [BIOS Update](#) verstehe ich das ja noch, das sich dort etwas ändern kann bzw. ändert was dann nicht mehr passt. Das komische daran ist dann auch noch, wenn ich z.B. die Grafikkarte, die Soundkarte usw. in die DSDT integriere, ich auch die SSDT's komplett patchen muss damit dann überhaupt gebotet wird ansonsten kommen ACPI Fehler. In den SSDT's werden eigentlich nur renames gemacht von GFX= auf IGPU und SAT0 to SATA was ich eigentlich schon über Clover umbenennen lasse. Bei meinem Dell XPS habe ich dieses Verhalten nicht.

Ist dies ein normales Verhalten von Kabylake System oder ist es vielleicht auch das Mainboard das einfach so reagiert?

Danke.

Gruss
hitman20