

Erledigt

Sleep geht jetzt (warum auch immer) aber eine USB TimeMachine Platte wird dabei getrennt

Beitrag von „Hunk89“ vom 30. Juli 2017, 14:12

Hi,

ich hoffe es ist okay, dass ich einen Thread eröffne. Eine der beiden Time Machine Platten wird beim sleep ohne auswerfen getrennt. Es kommt dann nach dem Sleep zu einer Warnmeldung "Vor dem Trennen auswerfen". Es betrifft den USB 3.1 Port des Mainboards, der aber glaube ich als 3.0 läuft. Er lässt sich jetzt auch nach dem Sleep nicht mehr verbinden.

LG

Hunk