

Erledigt

USB 3.0 und Safari Probleme nach Update auf 10.8.2

Beitrag von „fblaese“ vom 22. September 2012, 23:22

Hallo Community,

nachdem ich heute meinen Hackintosh auf 10.8.2 geupdated habe, funktionieren einige der Frontseiten USB 3.0 Anschlüsse nicht mehr (F_USB30_1 geht nicht, F_USB30_2 geht, über F_USB30_3 kann ich keine Aussage treffen). Zumindest nicht für Laufwerke/USB-Sticks. Tastaturen und Mäuse funktionieren Problemlos. Außerdem zeigt Safari auf manchen Webseiten Linen quer durch die ganze Seite (siehe Screenshots). Nach dem [Bios Update](#) von F8 auf F12 sind selbige immerhin auf der Safari Extensions Seite verschwunden. In Google Chrome tritt dieses Phänomen nicht auf. Eine Neuinstallation hat keins der beiden Probleme behoben.

Hat jemand für eins der beiden Probleme eine Lösung? Specs in der Signatur 😊

fblaese

Screenshots: