

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „al6042“ vom 6. August 2017, 12:34

Hm...

wenn es sich um eine externe Platte handelt, die am USB auch Strom zieht, solltest du mal in der Config.plist prüfen, ob unter "Devices"->"USB" der "High Current" aktiv ist.

Ansonsten müssen wir ggf. in den SSDTs, aus dem verlinkten .dmg-File, noch ein bisschen nacharbeiten.