

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „centris“ vom 6. August 2017, 13:02

Schade, hat leider keine Besserung gebracht.

Wenn ich die externe SSD beim Neustart angestöpselt lasse, dauert der Bootvorgang komischerweise recht lange.

Die Hardwareübersicht zeigt sie auch an. Aber ich kann sie nicht mounten.


Das FDP zeigt sie auch nicht in der Liste. Nur wenn sie an einem USB2 Port steckt.

ich habe mal die SSDTs als Zip angefügt. Vielleicht findest Du Zeit da nachzuschauen?

Vielen Dank

Gruß

centris



[patched.zip](#)