

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „nickl“ vom 6. August 2017, 20:25

danke für den Tipp,scheint relativ komplex zu sein. Muss ich mich erstmal mit Auseinander setzen.

Hab den allerneusten usb inject All kext installiert keine Veränderung.

Oder hat Apple in 10.12.6 was geändert ?

Gibts hier noch jemanden mit aktueller os Version der das Mal testen kann?

Hardwaredefekt schließe ich aus im BIOS gehts auch.