

# Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 12. August 2017, 15:26

[Zitat von Brumbaer](#)

Dan muss es gehen, du merkst es nur nicht


Ich hatte jetzt eine so lange Gedankenpause, weil ich am grübeln war wie du das meinst. Ich habe es nicht herausgefunden. 😊

Spass bei Seite, leider merke ich es, da ich an einem hinteren USB3-Port eine USB3-Dockingstation dran habe und wenn ich die einschalte passiert leider nichts.

Im Bios habe ich nichts geändert und das resettet sich auch nicht wie gelegentlich mein X58er Board, ab und zu stellt sich CSM einfach auf enable, aber das merke ich sofort, da sich die Auflösung des Gigabyte-Logos ändert.

Ich habe außer USBInjectAll keine weiteren XHCI-kexte am Start und Fix Ownership in Clover habe ich auch getestet, alles ohne Erfolg.

Ich habe nochmal El Capitan vom Sandisk-Extreme-Stick hochgefahren und dort funktionieren alle USB-Ports (2er und 3er) mit USBInjectAll 0.5.12 und der exclude-Liste tadellos.



Eigentlich muss ich euch das gar nicht zeigen, da ihr wisst wie es aussieht. Aber so sollte es auch in Sierra sein, ist es aber nicht. Siehe Screenshot weiter oben.

Muss ich mal die EFIs von EC und Sierra vergleichen. Kann es auch an der DSDT liegen?  
Ich baue mir mal einen Clover-Stick mit dem ich ein bisschen experimentieren kann.

[CLOVER\\_docplag.zip](#)

Ach so und vielen Dank für eure Hilfe und Anregungen bis jetzt.