

Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „hitman20“ vom 13. August 2017, 21:11

Ich habe glaub den Fehler in der SSDT gefunden, dort steht der Port Count auf 14 im Abschnitt 8086_a12f. Setze den mal auf 1A dann solltest Du bis zu 26 Ports haben können.