

Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 13. August 2017, 21:39

OK, ich habe den port-count unter "8086_a12f" von 0x14 auf 0x1A geändert. Testen muss ich aber noch. Bis denne.

EDIT: Leider selbes Ergebnis wie vorher.