

Erledigt

USB 3.0 und Safari Probleme nach Update auf 10.8.2

Beitrag von „fblaese“ vom 1. Oktober 2012, 00:04

Habe Grade im Verbose Boot eine interessante Info gefunden:

USBF: 2.754 The IOUSBFamily did not receive enough extra current for the SuperSpeed device (4-Port USB 3.0 Hub) at 0x14b00000, asked for 400mA but get 0mA

USBF: 2.922 The IOUSBFamily did not receive enough extra current for the SuperSpeed device (4-Port USB 3.0 Hub) at 0x14c00000, asked for 400mA but get 0mA

Kein Wunder dass da nix funktioniert. Nur wie kann ich das beheben?

Die Front Panel USB Anschlüsse (USB 3.0) sind über den genormten, internen Mainboardstecker angeschlossen