


Erledigt

High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ; Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™ 1080 Ti

Beitrag von „m4d-maNu“ vom 25. August 2017, 16:51

Vielen Dank schon mal für die Anpassung der plist bzw. die Bereitstellung einer anderen plist.


Clover Bootmenü hat sich geändert von diesen hier



Von Links nachs Rechts

- Boot OS X Install from Install macOS Sierra
- Boot Microsoft EFI Boot from System
- Boot Windows from System
- Boot Windows from Legacy HD3
- Boot Windows from Legacy HD3

auf dieses hier.



Von Links nachts Rechts

- Boot OS X Install from Install macOS Sierra
- Boot Microsoft EFI Boot from System

Führe ich dann wie immer Boot OS X Install from Install macOS Sierra aus (inklusive Verbose) kommt die gleiche Meldung wie immer

Code

1. OsxAptioFixDrv: Starting overrides for \.IABootFiles\boot.efi
2. Using reloc block: yes, hibernate wake: no
3. ++++++

Nur hängt der Rechner nun nicht mehr sondern macht einen Neustart und da der USB Stick eingesteckt und ist als Erstes gebootet werden soll komme ich nun dann wieder zum Clover Boot Screen. Nach 5 Sekunden versucht Clover dann wieder mit Boot OS X Install from Install macOS Sierra, zeigt mir die Meldung kurz an und startet anschließend wieder neu.

edit:

Die Meldung sehe ich nur immer wieder, weil ich bei noch -v eingefügt habe. Bei den Boot, Arguments)