

**Erledigt**

## **Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake**

**Beitrag von „REVAN“ vom 27. August 2017, 18:32**

Die USB 3.0 Connector haben den richtigen Typen, die USB 2.0 Connector werden immer noch als USB 3.0 Connector erkannt. Das kann irgendwie so nicht stimmen, habe ich auch so nicht eingestellt.

Spoiler anzeigen