

Erledigt

Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake

Beitrag von „REVAN“ vom 27. August 2017, 21:42

Also verstehe ich das jetzt richtig:

die Front USBs sind 0xFF und die direkt am Mainboard vorhandenen USB sind 0x00 oder 0x03

Sofern ich das jetzt falsch verstanden habe, habe ich auch kein Plan mehr.

ausführung kommt jetzt