

Erledigt

## m.2/clover plötzlich kein (uefi)boot mehr?

Beitrag von „griven“ vom 13. September 2017, 00:26

UEFI Inkontinenz würde mir da spontan einfallen zu 😊 Hast Du mal in die EFI Shell gebootet und nachgesehen ob die M2 da auftaucht und falls ja einen Eintrag mittels bcfg boot add eingefügt? Sonst wenn der Stick die M2 findet einfach Clover mal die Einträge neu schreiben lassen...