

Erledigt

USB 3.0 - > es kommen nur 45MB/S an Sierra

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. September 2017, 18:14

[Zitat von TypmitHut](#)

Ich habe es auch schon nach der Methode hier aus dem Forum probiert, nur komme ich damit zu keinem Ergebnis.

Es gibt hier im Forum mehr als eine beschriebene Methode... Welche meinst du?

Falls du von meiner Anleitung redest:

Die Einträge erscheinen nicht immer in grün im IORegistry Explorer, manchmal ploppen sie einfach nur bei einem der HS oder SS Ports auf, da muss man halt genau hinschauen. Aber lies den Guide einfach genau, das mit den grünen Einträgen und das sie nicht immer erscheinen steht dort auch beschrieben.