

Erledigt

USB 3.0 - > es kommen nur 45MB/S an Sierra

Beitrag von „TypmitHut“ vom 17. September 2017, 19:18

Genau, ich meine deinen Beitrag. 😊

So ich habe das ganze nun wiederholt. Es ändert sich nichts. Bei mir werden immer nur die 2 Ports mit den HS01 und HS02 angezeigt. Laut deiner Beschreibung handelt es sich dann um USB-2 Ports? Wobei ich gerade noch gelesen habe, dass alles über 30MB/S Sekunde wohl richtig sein soll..... das wäre ein ganz schöner Mist! 😞

Muss ich, nachdem ich den Bootarg Eintrag gemacht habe, die alten USB Texte entfernen?

VG