

Erledigt

USB 3.0 - > es kommen nur 45MB/S an Sierra

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. September 2017, 20:57

Wenn man sich die Spezifikationen deines Mainboards anschaut steht dort folgendes:

```
USBChipset:Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 4 via the USB  
brackets connected to the internal USB headers)Fresco FL1009 chip:Up to 2 USB  
3.0/2.0 ports on the back panel
```

Dementsprechend besitzt dein Mainboard keine Intel USB 3.0 Port. Meine Anleitung wird dort nicht funktionieren um USB 3.0 zu laufen zu bewegen. Du solltest dich eher beim GenericUSBXHCI.kext schlau machen oder noch eine Intel USB 3 PCI Karte kaufen...