

Erledigt

Lenovo Thinkpad T530 i7 3610QM Installation Sierra 10.12.6 (Jetzt: Fine Tuning)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 26. September 2017, 18:53

Es war gar kein Kext nötig. Da der Bluetooth-Teil der Karte über USB2 eingebunden ist kann es sein, dass bei dir der entsprechende Port nicht aktiv ist. Siehst du denn irgendwas im Systembericht unter USB oder im IORegistryExplorer?

Das Mikrofon und die Kamera funktionieren bei meinem E460, sind aber ebenfalls über USB eingebunden. Ich nutze AppleALC.