

**Erledigt**

## **High Sierra Installation nicht möglich auf meinem Acer VN7 792G (WindowServer Service only ran for 0 seconds)**

**Beitrag von „al6042“ vom 26. September 2017, 22:09**

Da muss ich erstmal drüber nachdenken, woran das liegen kann.

- Was hat den das Teil für zusätzliche "Features" die intern über USB angebunden sein könnten?  
z.B. Kamera, Fingerprint-Reader, SD-CardReader, ... ?  
Kannst du die mal präventiv im BIOS deaktivieren?

- Gibt es im BIOS Einstellungsmöglichkeiten für USB?  
z.B. XHCI Hand-Off  
Wenn ja, wie sind diese eingestellt?