

Erledigt

Bluetooth funktioniert nicht korrekt

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 27. September 2017, 22:28

Kein Wunder. BrcmFirmwareRepo.kext kann nicht per Clover injiziert werden. Ersetze die Kext durch BrcmFirmwareData.kext, dann wird es funktionieren.

Funktioniert die DW1830 bei dir auch nach Sleep mit voller Geschwindigkeit, auch nach mehrfachem Sleep?