

Erledigt

## Bluetooth funktioniert nicht korrekt

Beitrag von „hitman20“ vom 27. September 2017, 23:02

Ich ersetze morgen mal die BrcmFirmwareRepo.kext gegen die BrcmFirmwareData.kext. Die DW1830 geht bei mir auch nachdem Sleep mit voller Geschwindigkeit, allerdings musste ich in den Energiesparoptionen, das Energie sparen für WLAN deaktivieren. Ich bin gerade nicht auf OS X, sonst hätte ich Dir den genauen Menüpunkt nennen können. Morgen kann Ich Dir aber die genaue Option nennen.

Ich hatte das ganze mal mit iPerf getestet und das waren die Ergebnisse.

Spoiler anzeigen