

Erledigt

Cube Thinker i35 Hackintosh Kaby Lake

Beitrag von „orbislacteus“ vom 28. September 2017, 20:49

Ja, das liegt daran, dass USB 3.0 beim Booten teilweise nicht unterstützt wird. Einer der Anschlüsse ist nur USB 2.0. auch wenn die Farbcodierung was anderes suggeriert. Und an dem gehts.