

Erledigt USB 3.1 Klappt nicht

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 10. Oktober 2017, 13:13

OK, fast wie bei mir. Nur, dass bei dir der ASM2142 verbaut ist. Bei meinem Mainboard ist das noch der ältere ASM1142, der aber prima funktioniert.

Also nochmal: Wenn du am roten USB-Type-A-Port über dem USB-Type-C-Port (beide Ports sind goldfarbig eingefasst) ein USB-Gerät einstöpselst, passiert gar nix? Dann müsste man mal im IOReg nachschauen, welcher Treiber geladen wird.

Nachtrag: Kannst du mal ein USB-Gerät einstöpseln und dann einen IOReg-Dump hier hochladen? (File > Save a Copy As)