

Erledigt

H81M-D2V high sierra installation problem

Beitrag von „griven“ vom 14. Oktober 2017, 14:00

Unter ACPI die MATS Tabelle in die drop Tables aufgenommen dann im Bereich Graphics Inject ATI und den Framebuffer entfernt und gegen Injet NVIDIA ausgetauscht da Du laut Profil eine NVIDIA einsetzt oder soll das für den Optiplex sein dann muss die inject ATI wieder rein 😊 im Bereich RT-Variables die [SIP](#) auf 0x7F gestellt...