

Erledigt

## Probleme nach 10.13 Installation--

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 14. Oktober 2017, 16:29

Hast du den Eintrag in der config.plist mit dem Clover Configurator so vorgenommen, wie auf meinem Screenshot zu sehen?

Die Logdatei sagt nämlich, dass alle vier Ausgänge die connector-priority 0 haben:

Zitat

```
2017-10-14 15:36:41.299260+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: con
@ (DBG) 0 is type 00000400 (DP ) flags 00000304 feat 0100 pri 0000 txmit 21 enc 03
hotplug 06 sense 04
```

```
2017-10-14 15:36:41.310266+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: con
@ (DBG) 1 is type 00000800 (HDMI) flags 00000204 feat 0100 pri 0000 txmit 11 enc
02 hotplug 01 sense 03
```

```
2017-10-14 15:36:41.321192+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: con
@ (DBG) 2 is type 00000004 (DVI ) flags 00000014 feat 0100 pri 0000 txmit 12 enc
04 hotplug 04 sense 02
```

```
2017-10-14 15:36:41.332037+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: con
@ (DBG) 3 is type 00000004 (DVI ) flags 00000004 feat 0100 pri 0000 txmit 10 enc
00 hotplug 03 sense 06
```

Funktioniert das Aufwachen aus dem Ruhezustand?