

Erledigt

GA H170N Wifi Custom Macmini Worklog

Beitrag von „Sofasurfer“ vom 16. Oktober 2017, 21:25

[Zitat von McRudolfo](#)

[@Sofasurfer](#)

Ändere mal bitte in der config.plist mit dem Clover Configurator unter 'Rt Variables' den Wert bei 'CsrActiveConfig' auf '0x67'. Es könnte sein, dass dir die [SIP](#) beim Laden der Kexte ein Strich durch die Rechnung macht.

EDIT: Außerdem ist dein SMBIOS nicht vollständig

Habe ich geändert, brachte leider keinen Unterschied

Mit USB 2 füllt sich der Ladebalken weiter als mit USB 3, jedoch bricht die Installation dann ab, mein Bildschirm geht kurz vor Ende aus.

Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk