

Erledigt

USB 3.1 Klappt nicht

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 17. Oktober 2017, 10:42

Moin,

ich werde das sobald ich es schaffe mal mit meinem System vergleichen. ASM2142 sollte allerdings OOB funktionieren. USB scheint mir bei dir eh noch optimiert werden zu können.