

Erledigt

USB 3.1 Klappt nicht

Beitrag von „Brumbaer“ vom 17. Oktober 2017, 12:35

Das ist ein z270 Board.

Dessen xhci Controller wird nicht von MacOS unterstützt.

Man muss dafür sorgen, dass der richtige Treiber geladen wird. Siehe KextAsKext can.