


Erledigt

# VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13 Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite

Beitrag von „MacGrummel“ vom 29. Oktober 2017, 15:00

Bei dem Asus X99Del.II gibt es zwei mögliche Thunderbolt-Steckplätze, die jeweils eine grundsätzlich andere Einstellung erfordern bzw. nach sich ziehen. Und die einzige, die mit zwei Grafikkarten richtig arbeitet, ist eben die, Thunderbolt zwischen die Grafikkarten zu stecken. Sonst klaust Du der zweiten Grafik immer die halbe Bandbreite und machst aus dem 16er einen 8er PCIe-3-Slot. Ist zwar sehr verworren, läuft aber mit Thunder3 bei mir ganz prima. Dass sich der Thunderbold-Kram manchmal überlegt, ob er wirklich los laufen möchte - oder lieber das BIOS abschießt, hab ich allerdings auch - immer, wenn ich mal die Startplatte gewechselt habe. Da hilft entweder warten (bein getimten Neustart zB.) oder meine Festplatte vom Thunder-FW-Addapter ab ziehen. Wichtig ist ja nur, dass der FW-Anschluss beim Start vorhanden ist. Der ist ja wie jeder andere FW-Anschluss unter macOS voll HotPlug-Fähig, nur eben der Thunderbolt-Anschluss an sich nicht!

Und [@Mork vom Ork](#) meinte auch nicht Anschluss Nr.4, sondern eine andere Einstellung der Anschlusses Nr.3. Beim X99er ist das eine Nummer niedriger:



Die Einstellungen sind bei mir ja sonst fast identisch:

