


Erledigt

VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13 Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 29. Oktober 2017, 15:22

Ich bin mir zu 100% sicher, das es hier:



noch eine andere Einstellung gibt.

Wenn man unter "AIC Location Group" die Einstellung wechselt, sollte unter "AIC Location" auch der "PCIE X4_1" und "PCIE X4_2" Steckplatz auswählbar sein.

Da ich davon ausgehe, das die zweite VEGA Karte von DSM2 den "PCIE X4_2" Steckplatz bedeckt, bliebe hier für die Thunderbolt3EX Karte nur noch der Steckplatz PCIE x4_1 übrig.

Versuche bitte mal diesen Steckplatz und im BIOS die von mir hier beschriebene Umstellung.