

Erledigt

VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13 Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite

Beitrag von „DSM2“ vom 29. Oktober 2017, 15:31

[@Mork vom Ork](#) :


Leider lässt sich 4_1 nicht für Thunderbolt Konfigurieren!



4_2 kann ich leider nicht einstecken, da der GPU Kühler diesen verdeckt.

Auszug aus dem X299-A Handbuch :

Configuration options: [Thunderbolt Disabled] [PCIE16_1] [PCIE16_2]PCIE16_3 [PCIE4_2]

Bilder vom Bios kommen sofort.





Mir bleibt also nicht viel übrig ausser ich rüste meine GPU's auf Wasser um oder aber ich warte auf mein X299 Deluxe.