

Erledigt

Probleme mit USB 3.0 auf 10.12.6 Sierra

Beitrag von „Nio82“ vom 4. November 2017, 22:35

[@juliuskarli](#)

Hi, das Board hat für USB 3.0 einen Etron EJ168 Chip. <http://www.gigabyte.de/Motherboard/GA-Z68X-UD3H-B3-rev-10#sp>

Da könntest du es mal mit dieser: [GenericUSBXHCI.kext](#) Kext versuchen.

Wenn das nicht funktioniert weiß ich aber auch nichts weiter. Dann mal sehen ob ein anderer noch was sagen kann.