

Erledigt

Probleme mit USB 3.0 auf 10.12.6 Sierra

Beitrag von „juliuskarli“ vom 4. November 2017, 22:51

Hallo.

Danke für die raschen Antworten.

Ich habe es mit dem GenericUSBXHCI.kext probiert - aber da war dann im Systembericht nur mehr USB2.0 Als ich ihn aus den Extensions gelöscht habe, sehe ich wieder USB3.0 ABER das Kopieren geht sehr langsam (auch mit schnellen Platten)

EDIT: Ich habe den GenericUSBXHCI kext gelöscht - Seit dem ist USB 3.0 wieder in den Systeminfos zu sehen