

Erledigt

USB Strom Problematik

Beitrag von „kuckkuck“ vom 5. November 2017, 20:32

Ich habe gerade zufällig selber ebenfalls einen Fehler entdeckt, jedoch unabhängig von Clover oder High Sierra. Wenn ich die UIAC SSDT und EC zusammenpacke, wird keine von beiden geladen. Setzte ich jedoch die SSDTs einzeln ein, passt alles...

Ich bräuchte von dir [@shatterhenner](#) jetzt mal einen IOReg Dump von System mit **aktueller** Konfiguration.

Danach setzt du die beiden angehängten SSDTs ein und löschst SSDT-UIAC-EC.aml. Nach einem Reboot brauche ich dann einen weiteren IOReg Dump.