

Erledigt

unexpected sigkill of init (Fehlermeldung) - macOS Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 5. November 2017, 20:43

Es ist ja schon super, dass du ein passendes ModBios für dein Teil gefunden hast, aber in Bezug auf die Frage zur BCM94352z kannst du dich an folgenden Infos halten:

<http://forum.osxlatitude.com/i...supported-wireless-cards/>

Wenn die Karte der Vendor-/Device-ID 14e4:43b1 entspricht, wird das kein großes Ding. Das wird mit dem AirportBrcmFixup.kext oder den entsprechenden Clover-KextsToPatch-Einträgen funktionieren.

Wenn eine der folgenden Kombis zur Karte passen, wird das sogar noch einfacher:

Code

1. `<array>`
2. `<string>pci14e4,43ba</string>`
3. `<string>pci14e4,43a3</string>`
4. `<string>pci14e4,43a0</string>`
5. `</array>`