

Erledigt

Kein Firewire-Connect nach Sleep

Beitrag von „al6042“ vom 19. November 2017, 22:22

Ich gehe davon aus, dass es an der Position der FW-Karte liegt.

Es wäre toll, wenn du die FW-Karte auch auf einen anderen Slot des Boards setzen könntest, der nicht PCIEX8 oder PCIEX4 wäre...

Deren Zuordnung werden nämlich auf die PEG-Devices in der DSDT verteilt.

Durch deine 980TI wird aber der PCIEX1_2 verdeckt und somit nicht nutzbar, während deine Broadcom-WLAN/BT-Kombi wahrscheinlich auf PCIEX1_1 sitzt...

Das könnte auch der Grund sein, warum der Clover-Fix schon nichts gebracht hat...