

Erledigt

Kein Firewire-Connect nach Sleep

Beitrag von „Tommisan“ vom 19. November 2017, 22:27

Genau so.....

Ich schaue mal, ob ich noch einen Slot habe der in Frage käme.

Ich könnte ja die Nvidia auch in einen anderen Slot setzen? Der wäre dann aber nur ein PCIE8 anstelle des x16

Deine neue plist ist ziemlich geschrumpft. Was konnte denn entfernt werden?

Gruß